

职业卫生技术报告信息网上公开记录表

用人单位名称	鄂尔多斯明煦钢化玻璃有限公司		
用人单位注册地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇天安监测站北侧		
联系人	乔海霞		
报告名称及编号	鄂尔多斯明煦钢化玻璃有限公司职业病危害现状评价报告书 报告编号：NMLJ-XP/2024-002		
项目组人员	张济贤、李喜生、李庆江、刘昊轩、武荣升		
现场调查人员	李喜生、李庆江、		
现场调查时间	2024.4.23	用人单位陪同人	白冬
采样与测量人员	武荣升、刘昊轩		
采样与测量时间	2024.4.27~29	用人单位陪同人	白冬

现场照片（现场调查及现场采样与测量照片，含企业名称或标识的合影照片）

